

Jelentés az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány 2019. évi nyírségi viharkár helyreállításában végzett tevékenységéről



2018. június 27. napján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi részét nagy erejű vihar sújtotta, mely a szomszédos Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is okozott károkat. Mindössze néhány perc leforgása alatt lakó-, ipari és mezőgazdasági épületeket, nagy területen terményeket, valamint a faállományt érintette. a 41-es számú főút órákra vált járhatatlanná a kidőlt fák miatt, míg a 4-es számú főút szakaszain is ugyanez nehezítette a közlekedést. A legtöbb bejelentés Baktalórántháza, Nyírmada és Kisvárdai környékéről érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra háztetőkből keletkezett károkról, valamint épületekre dőlt fákról.



Az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány részéről a vihar levonulását követően egy személy kapcsolódott be a kármentesítési munkákba a Hetednapi Adventista Egyház bózsvai táborának területén, ahol kerítésre, illetve útra dőlt fák eltávolítására került sor. Mindeközben az Alapítvány stratégiai partnere, a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület önkéntes

munkatársai 5 fővel kezdték meg a munkát a Katasztrófavédelem irányításával Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, akikhez az ADRA 1 fő műszaki mentője néhány órán belül csatlakozott. A 41-es számú főúton az útszelvénybe még belógó fatörzsek és ágak eltávolítása után Kisvárdán egy lakóépület cserepes lemez tetejének biztonságos eltávolításában, majd a Baktalórántháza-Kisvárdai vasúti szakasz kidőlt fáktól történő mentesítésében vettek részt a szakemberek a Csarodai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaival. A mentesítési munkálatokat a Katasztrófavédelem 2019. június 28. napján a kora reggeli órákban függesztette föl.

2018. június 28-án a Katasztrófavédelem műveletirányítási központjából kapott információk alapján személyes megkeresés útján, a káresemény időpontjától számított 24 órán belül történt felajánlás az Alapítvány részéről a károsultak számára Nyírkársz, Anarcs, Tiszakanyár, Pátroha, valamint az ezt követő napokban telefonos úton Nyírmada települések polgármesterein keresztül.

Mivel a károsultak száma jelentős volt, így a Nemzeti Vészhelyzet-kezelési Terv frissítésén, valamint az esetleges nemzetközi források bevonásán kezdett el dolgozni az Iroda egy helyzetjelentéshez szükséges adatgyűjtés megkezdésével.

A felkeresett önkormányzatok közül Nyírkársz jegyzője és polgármestere működtek együtt legszorosabban az Alapítvány munkatársaival, ami az adatszolgáltatást és a helyi szükségleteket illeti. A polgármester a helyreállítási munkákhoz saját kapcsolatrendszerén keresztül, a szomszédos Anarcs település tűzép telepéről hozatott cserépléceket a károsult

lakóépületek fóliázásához, illetve a helyreállítási munkák megkezdéséhez. A kiadott építőanyag értéke mindösszesen 3 125 450.- Ft volt, melynek kifizetésére az önkormányzat nem rendelkezett fedezettel, ugyanakkor a polgármester személyes kapcsolatára tekintettel, pénzügyi ellenszolgáltatás adott ki a vállalkozó az önkormányzat számára.

Az Alapítvány Operatív Bizottsága július 19-én határozatot hozott, mely alapján a fentiekben említett költségből 1 000 000.- Ft kifizetését a segélyezési alap terhére vállalt át az ADRA Alapítvány.

2019. július 23-án ismét személyes egyeztetés történt Szalmási József polgármesterrel, aki a helyreállítással kapcsolatos fényképfelvételek biztosítása mellett utasítást adott az önkormányzat dolgozói számára a helyreállítás során használt építőanyagok felhasználási helyszínei listájának elkészítésére, mellyel kapcsolatban türelmet kért, mivel folyamatos adategyeztetések voltak különböző állami és civil szervezetekkel a viharok kapcsán. Továbbá intézkedett az Operatív Bizottság által meghatározott összegű építőanyag kiszámlázásáról, melynek ellenértéke még aznap átutalásra került.

Többszöri egyeztetés után 2019. augusztus 12-én a Nyírkarászi Önkormányzat megküldte a mellékletben szereplő listát az építőanyagok felhasználásáról, melyhez 30% arányban járult hozzá az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány.

Az alábbiakban található néhány fénykép, mely közvetlenül a vihar után, illetve a helyreállítás során vagy azt követően készült.

